



Stato conservazione Interventi previsti

Deposito superficiale	Rimozione a pennello e aspirapolvere dei depositi incoerenti
Patine biologiche	Trattamento di devitalizzazione delle patine biologiche e loro rimozione meccanica
Fratturazione	Ristabilimento della coesione e dell'adesione tramite imbibizione di adesivi e/ iniezioni di malte idrauliche opportunamente selezionati
Perdita di materiale	Risarcimento delle lacune con malte idonee per colore e granulometria
Esfoliazione	Consolidamento delle parti in pericolo di caduta mediante iniezioni di malta idraulica e successiva stuccatura e microstuccatura con malte idonee per colore e formulazione
Disgregazione	Consolidamento mediante l'applicazione di formulato inorganico idoneo
Vegetazione superiore	devitalizzazione della vegetazione superiore mediante biocida specifico e successiva rimozione meccanica
Lacune	Reintegrazione delle lacune con malte idonee per colore e formulazione
Rimozione delle stuccature	Rimozione meccanica delle vecchie stuccature non idonee o in cattivo stato di conservazione, e relativa reintegrazione con malte idonee per colore e formulazione



Data

Per il PAC: Massimo Lasco

Per IRR: Silvia Stortini

Silvia Stortini